



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУК «КДК»  
Е.К. Григорьевская  
«14» февраля 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**МБУК «Культурно-досуговый комплекс»**  
**ДК им. В.В. Куйбышева**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта – ДК им. В.В. Куйбышева
- 1.2. Адрес объекта : Новосибирская обл. г. Куйбышев, ул. Партизанская, 95
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание - 3 этажа, 4111.1 кв.м.  
Прилегающий земельный участок - 12065 кв.м
- 1.4. Год постройки здания- 1960г, последнего капитального ремонта - 2015- 2016 года.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального ремонта - 2020-2021 года.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Культурно-досуговый комплекс», МБУК «КДК»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 632385, НСО г. Куйбышев ул.Партизанская,95

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: Создание и организация работы коллективов, студий, кружков любительского художественного творчества, народных коллективов, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым, коллекционно - собирательным и иным интересам и других клубных формирований. Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований. Проведение спектаклей, концертов и других театрально - зрелищных, выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов.

Среднее количество обслуживаемых в день – 500 человек.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобусная остановка «ДК им. В.В. Куйбышева», автобусные маршруты № 1, 2, 4,5 А, 6, 7.**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 50 м

3.2.2 время движения (пешком ) -5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; - визуальное.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - (нет)



### 3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У), ВНД (С, )
2	Вход (входы) в здание	ДУ(К, О, Г, У)ДП-И(У),ВНД(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, О, С,)ДП-И( Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О,)ВНД( С, Г, )ДП-И(У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,С,Г,)ВНД(К),ДП-И(У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(К,О,)ДП-И(У),ВНД (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У)ВНД(С)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

Объект доступен частично избирательно для отдельных категорий инвалидов. Имеются различные перепады высот для посещения 2 этажа, проблематично для инвалидов - колясочников. Имеется пандус на входе в здание.

### 4. Управленческое решение (проект)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт ( капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (т.капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт ( капитальный)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт ( капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт ( капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт ( капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт ( капитальный)
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Ремонт ( капитальный)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

2. Период проведения работ: текущий ремонт 2020г.  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ условия вступления в государственную программу «Развитие системы социальной поддержке населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» на 2020год : объект доступен полностью для всех категорий маломобильных групп населения.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ  
pro-kdk.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

#### Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

#### Руководитель

Председатель группы зам.директора МБУК «КДК»  
(Должность, Ф.И.О.)

Семёнова Н.В.

(Подпись)

#### Члены рабочей группы:

Главный специалист  
(Должность, Ф.И.О.)

Никитченко О.В.

(Подпись)

Художественный руководитель  
(Должность, Ф.И.О.)

Апанасенко Л.В.

(Подпись)

Председатель ОО «КМОВОИ»  
(Должность, Ф.И.О.)

Сергеева Л.С.

(Подпись)

Начальник хозяйственной части  
(Должность, Ф.И.О.)

Семенова Л.Н.

(Подпись)





**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Дворца культуры им. В.В. Куйбышева

Адрес объекта 632385 Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Партизанская д. 95

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Отсутствие тактильной и акустической информации	С,Г	Оборудование информационной поддержкой	Капитальный ремонт
1.2	Путь движения территории (пути) на	есть	-не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	(К,С,)	обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и (или) тактильной маркировки	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет				
1.4	Пандус (наружный)	есть	Не установлены поручни	К	Установить поручни	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	Не выделены места для транспорта инвалидов	К,С,Г,О,	Организовать стоянку с информационным обозначением	Капитальный ремонт



ОБЩИЕ требования к зоне					
-------------------------	--	--	--	--	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И(К,О),ДУ(С, Г),ДП-И(У)	Ремонт (капитальный)

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ремонт капитальный

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Дворца культуры им. В.В. Куйбышева

Адрес объекта 632385 Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Партизанская, д. 95

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы адаптации объектов по	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет				
2.2	Пандус (наружный)	есть	Нет поручней, удобных для инвалидов	(К)	Установить поручни	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	отсутствие информации об ОСИ инвалидов зрению	С	размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН; установить информационное табло на высоте от 1,4 до 1,75 м с дублированием рельефными знаками;	



					(шрифтом Брайля)	
2.4	Дверь (входная)	есть				
2.5	Тамбур	есть				
ОБЩИЕ требования к зоне			да			- обеспечит ь своевре нное получени е визуально й, акустичес кой и тактильно й информац ии, в т.ч. с учетом потребно стей инвалидо в с нарушени ями зрения.

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г)ДП-И(У)	Ремонт (капитальный)

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ремонт капитальный

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Дворца культуры им. В.В. Куйбышева

Адрес объекта 632385 Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Партизанская, д.95

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы адаптации объектов по	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	(К, О, С, )	обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарногигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с наруше	



					ниями зрения	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	<p>- отсутствие вторых поручней, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней;</p> <p>- отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы;</p> <p>- отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней</p>	(К, О, С, Г, )	<p>- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м;</p> <p>- установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение Орг, ТСР, ТР 20 ступеней; контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней</p>	

3.3	Пандус (внутри здания)	нет	марши лестницы не дублируются пандусами	(К, )	для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использовать кресла коляски и приобрести мобильный подъемник.	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				
3.5	Дверь	есть	нет информационных обозначений помещений с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	(К, С, )	установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,3 до 1,4 м со стороны дверной ручки	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	отсутствуют поручни на лестнице запасного выхода	(К, )	- установить поручни на лестнице	Капитальный ремонт



					запасно ГО ВЫХОДА	
ОБЩИЕ требования к зоне						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности*. (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-И(Г,У)ВНД- И(К,С,О)	Ремонт (капитальный)

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  
Комментарий к заключению: Ремонт (капитальный)

Приложение 4  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 1  
от «14» февраля 2020 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Дворец культуры им. В.В. Куйбышева

**632385 Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Партизанская, д. 95**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов*	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Высота столов над уровнем пола превышает 0.8м	(К, )	Занижение высоты столов	Капитальный ремонт	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	Не выделены контрастными цветом дверные проемы, дверные ручки одного цвета с дверным полотном, в зале и имеется порог высотой более 0,025 м.	(К, С,)	Замена ручек на контрастные по цвету с дверным полотном . Выделение контрастным цветом дверного проема, занижение высоты порога.	Капитальный ремонт	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					



4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет				
ОБЩИЕ требования к зоне						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(Г,У)ВНД(С,К)	Ремонт ( капитальный)

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Ремонт ( капитальный)

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Дворца культуры им. В.В. Куйбышева

Адрес объекта 632385 Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Партизанская, д. 95

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	нет оборудованных санитарно гигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)	(К, О, С)	оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д,на сколько позволяет конструктивные особенности здания);(п. 5.3.3 СП 59.13330.20 12)	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет				
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		(К, О, С)	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустическо	Капитальный ремонт



					й и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м.
	ОБЩИЕ требования к зоне			(К, О, С,)	

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (У, Г), ВНД-И (С О, К)	Ремонт (капитальный)

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Ремонт (капитальный)

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**  
Дворец культуры им. В.В. Куйбышева

Адрес объекта 632385 Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Партизанская, д. 95

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	да		(С, Г,)	Обеспечить соответствие нормативным требованиям	Капитальный ремонт
6.2	Акустические средства	нет				
6.3	Тактильные средства	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне				на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.	Капитальный ремонт



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДУ-И (О, У, К), ВНД-И (Г,С)	Ремонт ( капитальный)

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания  
Комментарий к заключению: Ремонт ( капитальный)