



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК «КДК»
С.К. Григорьевская
от «04» Февраля 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБУК «Культурно-досуговый комплекс»
Сквер «Городской сад»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – сквер «Городской сад»
- 1.2. Адрес объекта : Новосибирская обл. г. Куйбышев, ул. Ленина ,15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Земельный участок - 11662 кв.м
- 1.4. Год последнего капитального ремонта - .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2020г
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) - Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области «Культурно-досуговый комплекс», МБУК «КДК»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 632385, НСО г. Куйбышев ул.Партизанская,95

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований. Проведение спектаклей, концертов и других театрально - зрелищных, выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов. Атракционная деятельность: стационарная и выездная.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – автобусная остановка «Центр», автобусные маршруты № 1, 2, 4,5 А, 6, 7.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 300-350 м
- 3.2.2 время движения (пешком) -10-15 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) - да
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет-нет*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; - визуальное.*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) - нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД(С,) ДП-И(К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ(К, О, Г), ДП-И(У)ВНД-(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (С,)ДП-И(Г,У)ДУ(К,О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, О)ВНД(С,),ДП-И(Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г), ДП-И(У),ВНД(К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О,), ВНД(С, Г,),ДП-И(У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (С,), ДП-И(К,О,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

Объект доступен частично избирательно для отдельных категорий инвалидов. Для передвигающихся на креслах-колясках инвалидов на входе в здание тир не установлен пандус. На подъезде к объекту отсутствует парковочное место для транспорта инвалидов, в санитарно-гигиенические помещения доступ частичен, отсутствует система информации и связи (на всех зонах) для инвалидов с сенсорными нарушениями.

4. Управленческое решение (проект)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт (капитальный)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (капитальный)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
8.	Все зоны и участки	ремонт (капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: плановый текущий ремонт, при условии вступления в государственную программу «Развитие системы социальной поддержке населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» на 2020 год

(указывается наименование документа: программы, плана)

3 Ожидаемый результат (постоянно доступности) после выполнения работ по адаптации – Доступность основных структурно-функциональных зон для всех категорий инвалидов и МГН.

4.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ pro-kdk.ru

(наименование сайта, портала)


5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Руководитель

Председатель группы :зам.директора МБУК «КДК» Семёнова Н.В. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник хозяйственного отдела Семенова Л.Н. 
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)


Художественный руководитель
(Должность, Ф.И.О.)


Апанасенко Л.В. 
(Подпись)

Председатель ОО «КМОВОИ»
(Должность, Ф.И.О.)

Сергеева Л.С. 
(Подпись)

Главный специалист
(Должность, Ф.И.О.)

Никитченко О.В. 
(Подпись)



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Адрес объекта 632385 Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Ленина 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы адаптации объектов по	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	нет	(К,О,С,Г)		
1.2	Путь движения территории (пути) на	есть	-не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	(К,С,)	- обеспечить информационное сопровождение на путях движения с нанесением цветовой и (или) тактильной маркировки	
1.3	Лестница (наружная)	нет				
1.4	Пандус (наружный)	нет	Не установлен пандус	(К,О,)	Установить пандус	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	Не выделены места для транспорта инвалидов	(К,О,С,Г)	Организовать стоянку с информационным обозначением	Капитальный ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (К,О,)ДУ(С,Г,)ДП-И(У)	Ремонт(капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Ремонт(капитальный)

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Адрес объекта 632385 Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Ленина 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет				
2.2	Пандус (наружный)	нет	Пандус не установлен	(К,О)	Установить пандус	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	отсутствие информации об ОСИ для инвалидов по зрению	(С,)	размещение кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН; установить информационное табло на высоте от 1,4 до 1,75 м с дублированием рельефными знаками; (шрифтом Брайля)	

2.4	Дверь (входная)	есть	нет	(К,О,С,Г,У)		
2.5	Тамбур	нет				
ОБЩИЕ требования к зоне			да	да(К)		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г)ДП-И(У)	Ремонт(капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К, О, С, Г, У)** – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Ремонт (капитальный)

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Тира

Адрес объекта 632385 Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Ленина 15

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы адаптации объектов по	
		есть/ нет		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет					
3.2	Лестница (внутри здания)	нет					
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть		-нет информационных обозначений помещений с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	К,С	- установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,3 до 1,4 м со стороны дверной ручки	Ремонт капитальный

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет				Ремонт капитальный
ОБЩИЕ требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	Ремонт(капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Ремонт(капитальный)

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
632385 Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Ленина 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет					
4.2	Зальная форма обслуживания	нет					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет					
ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(К, О, С, Г, У)	Ремонт(текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Ремонт(текущий)

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Адрес объекта 632385 Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Ленина 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
5.1	Туалетная комната	есть	нет оборудованных санитарногигиенических помещений для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)	да(К,О,С)	оборудовать туалетную кабину в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д,на сколько позволяет конструктивные особенности здания);(п. 5.3.3 СП 59.13330.20 12	Ремонт капитальный	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет					
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне						

Д Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (У, Г), ВНД-И (С О, К)	Ремонт(капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Ремонт(капитальный)

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Адрес объекта 632385 Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Ленина 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		(К,О,С,Г,)	Обеспечить соответствие нормативным требованиям	Ремонт (капитальный)
6.2	Акустические средства	нет				
6.3	Тактильные средства	нет				
	ОБЩИЕ требования к зоне				на всех структурнофункциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременно получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.	Ремонт(капитальный)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

Системы информации на объекте	ДУ-И (О, У, К), ВНД-И (Г,С)	Ремонт(капитальный)
-------------------------------	-----------------------------	---------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Ремонт(капитальный)